

# 南充市顺庆区搬罾街道G-03-01地块土壤污染状况初步调查报告

## 专家评审意见修改清单

序号	专家意见	修改说明	复核说明
1	校核完善地块拐点坐标；细化完善水文地质现状调查。	已校核完善，详见调查报告 P4、P12~P13	已完善拐点坐标见P4，细化完善水文地质现状调查，增加嘉陵江水质情况分析等详见P11-14。
2	补充介绍地块内部居民分布情况；完善地块周围500米范围内的污染源调查及相邻地块历史影像图图例注释。	已补充完善，详见调查报告 P13	已完善，地块内居民分布及污染源调查、图例注释等均已补充，详见 P15-27。
3	补充完善地块内及周边农业生产活动调查，如居民饮用水源、池塘养殖、农肥和农药施用、灌溉水来源、农作物长势等。	已补充完善，详见调查报告 P15	已完善文字补充说明及现场照片，详见P15-27，项目组于2023.04.13对地块内鱼塘水质进行检测，详见P43-45，及附件检测报告。
4	补充快检仪器质控措施及检测数据佐证资料；完善受访人员代表性，补充对土地使用者及环保部门管理人员的调查。	已补充完善，详见附件	已完善，项目组于2023.04.13对地块土壤进行二次快筛，详见 P36-42；完善受访人员代表性，增加了环保部门管理人员和土地使用者调查详见 P32-33。
5	校核文本，完善附图附件。	已校核、完善	已校核完善，详见全文及附图附件。
<p>专家复核意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-family: cursive;">同意上报，作为下步工作依据。</p> <p style="text-align: right;">专家组：李中明 李中明 李中明 李中明</p> <p style="text-align: right;">日期：2023.5.15</p>			