

南充市顺庆区搬罾街道G-03-02地块土壤污染状况初步调查报告

专家评审意见修改清单

序号	专家意见	修改说明	复核说明
1	校核完善地块拐点坐标;细化完善水文地质现状调查。	已校核完善,详见调查报告P4、P12~P13	已完善,根据红线图修改了手绘影像图,详见P4,细化完善水文地质现状调查,增加嘉陵江水质情况分析等详见P11-14。
2	补充介绍地块内部居民分布情况;完善地块周围500米范围内的污染源调查及相邻地块历史影像图图例注释。	已补充完善,详见调查报告P13	已完善,地块内居民分布及污染源调查、图例注释等均已补充,详见P15-27。
3	补充完善地块内及周边农业生产活动调查,如居民饮用水源、池塘养殖、农肥和农药施用、灌溉水来源、农作物长势等。	已补充完善,详见调查报告P15	已完善文字补充说明及现场照片,详见P15-27,项目组于2023.04.13对地块内鱼塘水质进行检测,详见P43-45,及附件检测报告。
4	补充快检仪器质控措施及检测数据佐证资料;完善受访人员代表性,补充对土地使用者及环保部门管理人员的调查。	已补充完善,详见附件	已完善,项目组于2023.04.13对地块土壤进行二次快筛,详见P36-42;增加了环保部门管理人员和土地使用者调查详见P32-33。
5	校核文本,完善附图附件。	已校核、完善	已校核完善,详见全文及附图附件。
专家复核意见: 同意上报,作为下步工作依据 专家组: 王相全 王相全 王相全 王相全 王相全 日期: 2023.5.15			