

南充市顺庆区搬罾街道G-03-04地块土壤污染状况初步调查报告

专家评审意见修改清单

序号	专家意见	修改说明	复核说明
1	校核完善地块拐点坐标；细化完善水文地质现状调查，补充地下水流向。	已核实并完善： P3,P11~15	已完善，补充拐点坐标，详见P3-4；细化完善水文地质现状调查，增加地下水流向、嘉陵江水质情况分析等详见P11-16。
2	补充介绍地块内部居民分布情况；完善地块周围500米范围内的污染源调查及相邻地块历史影像图图例注释。	已核实并完善： P17~P22， P32~P35	已完善，地块内居民分布及污染源调查、图例注释等均已补充，详见P18-39。
3	补充南充凌越通风设备有限公司用地规模、平面布置、废气污染物排放量及危废物产生量调查情况，据此完成对调查地块污染影响分析，得出明确结论。	已核实并完善： P24-P31	已完善，项目组于2023.04.13对南充凌越通风设备有限公司厂界内外的土壤进行了检测，详见P56-60，
4	补充完善地块内及周边农业生产活动调查，如居民饮用水源、池塘养殖、农肥和农药施用、灌溉水来源、农作物长势等。	已核实并完善： P18~P19	已完善文字补充说明及现场照片，详见P18-26，项目组于2023.04.13对地块内鱼塘水质进行检测，详见P43-45，及附件检测报告。
5	补充快检仪器质控措施及检测数据佐证资料；	已核实并完善： 见附件	已完善，项目组于2023.04.13对地块土壤进行二次快筛，并对地块快筛进行加密布点。
6	完善受访人员代表性，补充对土地使用者、南充凌越通风设备有限公司管理人员、生产员工及环保部门管理人员的调查。	已核实并完善： P40~P41	已完善，已补充土地使用者、南充凌越通风设备有限公司管理人员、土地使用者的调查。
7	校核文本，完善附图附件。	已核实并完善： 见全文	已校核完善，详见全文及附图附件。
专家复核意见： 同意上报，作为下步工作依据。 专家组：李林、何金、王冲、何峰、肖峰 日期：2023.5.15			