

南充市顺庆区搬罾街道G-03-05地块土壤污染状况初步调查报告

专家评审意见修改清单

序号	专家意见	修改说明
1	校核完善地块拐点坐标；细化完善水文地质现状调查，补充地下水流向。	已核实并完善：P3,P11~15
2	补充介绍地块内部居民分布情况；完善地块周围500米范围内的污染源调查及相邻地块历史影像图图例注释。	已核实并完善：P17~P22， P32~P35
3	补充南充凌越通风设备有限公司用地规模、平面布置、废气污染物排放量及危废物产生量调查情况，据此完成对调查地块污染影响分析，得出明确结论。	已核实并完善：P24-P31
4	补充完善地块内及周边农业生产活动调查，如居民饮用水源、池塘养殖、农肥和农药施用、灌溉水来源、农作物长势等。	已核实并完善：P18~P19
5	补充快检仪器质控措施及检测数据佐证资料。	已核实并完善：见附件
6	完善受访人员代表性，补充对土地使用者、南充凌越通风设备有限公司管理人员、生产员工及环保部门管理人员的调查。	已核实并完善：P40~P41
7	校核文本，完善附图附件。	已核实并完善：见全文

专家复核意见：

同意上报，作为下步工作依据

专家组：王会坤 王中明 肖勇
日期：