

## 金堂县骨伤科医院（金堂县淮口社区卫生服务中心、金堂县淮口街道公共卫生所）“淮口社区卫生服务中心业务用房建设项目”竣工环境保护验收意见

2025年6月15日，金堂县骨伤科医院（金堂县淮口社区卫生服务中心、金堂县淮口街道公共卫生所）在金堂县主持召开了《淮口社区卫生服务中心业务用房建设项目》竣工环境保护验收会，验收组由业单位金堂县骨伤科医院（金堂县淮口社区卫生服务中心、金堂县淮口街道公共卫生所）、验收监测单位轻碳（四川）检测认证有限公司、验收调查单位成都花园水城环境科技有限公司和特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

“淮口社区卫生服务中心业务用房建设项目”位于成都市金堂县淮口镇定兴街368号。医院总占地面积11639.15m<sup>2</sup>，总建筑面积13830.61m<sup>2</sup>。设置预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科和中西医结合科等科室。此次扩建建筑面积9767.61m<sup>2</sup>，扩建后编制床位229张，门诊日最大接待能力400人，医护人员200人。

#### （二）建设过程及环保审批情况

本项目于2018年5月22日取得了金堂县发展和改革委员会出具的《关于调整基层医疗机构提升工程（第一批）建设规模及投资额的批复》（金堂发改投资（2017）308-1号），重庆九天环境影响评价有限公司于2018年5月完成了该项目环境影响评价工作，并于2018年6月14日取得了金堂县县环境保护局《关于淮口社区卫生服务中心业务用房建设项目环境影响报告表的审查批复》（金环审批（2018）109号）。

#### （三）投资情况

本项目实际总投资5701.15万元，实际环保投资14.25万元，环保投资比例为0.25%。

#### （四）验收范围

本次验收包括淮口社区卫生服务中心业务用房建设项目实际建设内容。本项目实际的建设内容包括“淮口社区卫生服务中心业务用房建设项目”的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。

### 二、工程变动情况

经对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目无重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### (一) 废水

项目污水主要来源于医院医疗废水和医护人员、检验废水、后勤职工生活污水。

项目检验室酸性废水经采取中和法进行预处理，中和后同医疗废水、生活废水一起排入医院污水站进行处理，污水站采用“化粪池+格栅+调节池+接触氧化池+二沉池+消毒池”处理技术，处理能力 $50\text{m}^3/\text{d}$ 。污水经处理后通过污水管网排入淮口工业区东区（同兴新区）污水处理厂深度处理，最后排入沱江。

#### (二) 废气

项目废气主要来源于大气污染物，主要是为备用发电机燃料废气、污水处理站废气、医疗废物暂存间恶臭和机动车尾气等。

发电机组仅作为备用电源，工作时间短，备用柴油发电机组废气采用专用烟道引至安全、空旷的地方排放；本项目污水站设置为埋地式，同时对污水站设置盖板，盖板上预留进、出气口，出气口设置紫外线消毒后无组织外排；项目医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，同时医疗废物暂存间为密闭式，对垃圾暂存站定期清运、消毒，对环境的影响产生量减小；地下停车场机动车尾气通过抽排风系统抽至地面排风口出排放，排放口的位置位于地面的绿化带内，对周围环境不会造成明显的影响。

#### (三) 噪声

本项目产噪设备主要为医疗设备运行时产生的噪声、交通噪声及柴油发电机组等设备运行时的噪声。

项目在实际生产过程中采取措施为：项目污水处理设施、医疗设备及备用柴油发电机组各设备均采用低噪声类型，建筑墙体隔声吸声，同时对生产设备底座采取减振处理，加强医院管理等降噪措施，项目噪声对周围环境的正常运营影响不大。

本项目各噪声监测点均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

#### (四) 固废

本项目固废包括一般固废和危险固废。一般固废主要为生活垃圾。危废为医疗废物、污水处理站污泥。医疗废弃物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、废药物、化学品废物，采取分类收集，感染性废物、病理性废物和损伤性废物装入医用垃圾袋，暂存医疗废物暂存间，化学品废物、废药物

验收监测报告表明：本项目废水、废气、噪声均能达标排放，固体废物妥善处置，地下水污染防治措施按相关要求落实，对周边环境影响较小。

## 六、验收结论

金堂县骨伤科医院（金堂县淮口社区卫生服务中心、金堂县淮口街道公共卫生所）“淮口社区卫生服务中心业务用房建设项目”环保审查、审批手续完备，项目配套的废水、废气、噪声、固废、地下水污染防治设施及措施按环评要求建成和落实，环保管理符合相关要求，竣工环保验收合格。

验收组成员：

何竹阳 文燕



金堂县骨伤科医院（金堂县淮口社区卫生服务中心、金堂县淮口街道公共卫生所）

2025年6月15日

金堂县骨伤科医院（金堂县淮口社区卫生服务中心、金堂县淮口街道公共卫生所）

“淮口社区卫生服务中心业务用房建设项目”竣工环境保护验收组信息表



验收小组	姓名	单位名称	职称/职务	电话	签字
组长	陈琴	金堂县骨伤科医院	院长	13678018231	陈琴
专家成员	何伟	四川省川治生态环境科技有限公司	高工	13666136662	何伟
	何平	四川省川治工程检测有限公司	高工	13308092203	何平
	文莹	四川省勘察设计集团有限公司生态环境工程有限公司	高工	13541375696	文莹
竣工验收单位	陈琴	金堂县骨伤科医院	办公室主任	15982081277	陈琴
	刘怡	金堂县骨伤科医院	财务科	15882397065	刘怡
其他成员	廖志斌	轻碳(四川)检测认证有限公司	工程师	1398202283	廖志斌
	吴阳忠	成都花园水城环境有限公司	工程师	17394995892	吴阳忠